

## INFORME DE COMISIÓN

Fecha de Elaboración: 14 de febrero de 2020

No. RUC 1521

Delegación : ESTADO DE MÉXICO

Área de Adscripción: SUBDELEGACIÓN DE INSPECCIÓN INDUSTRIAL

Comisionado: Estrada Gonzalez Rogelio  
Apellido Paterno Apellido Materno Nombre (s)

No. Oficio de comision: PFPA/17.1/8C.17.4/000500/20

Periodo: DEL 11/02/2020 AL 11/02/2020

Lugar: Apaxco, México

### Objeto de la Comisión:

Realizar visita de inspección a la empresa denominada FERROCARRIL MEXICANO, S.A. DE C.V., UBICADA EN EL MUNICIPIO DE APAXCO, Estado de México

### Síntesis:

Se atendió el derrame a vía general de la vía ferroviaria con la sustancia Diesel en una cantidad aproximada de 2 900 lt, ocurrida en Apaxco, Estado de México

### Conclusión:

La empresa FERROCARRIL MEXICANO, S.A. DE C.V., esta obligada a remediar el sitio contaminado con la sustancia diesel.


### Resultados Obtenidos:

Se levanta el acta de inspección N° 17-010-017-VN/2020, de fecha de inspección 11 de febrero de 2020, mediante orden de inspección ME0013VI2020

### Contribución:

Evitar la contaminación del suelo natural

Atentamente


  
Rogelio Estrada Gonzalez

Nombre y Firma

Comisionado

Atentamente

Vo.Bo.

  
ING. FEDERICO ORTÍZ FLORES

Nombre y Firma

Jefe Inmediato

Declaro, Bajo protesta de decir la verdad que los datos contenidos en éste formato son los solicitados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarían en caso de lo contrario.