

INFORME DE COMISIÓN

Fecha de Elaboración: 22/10/2021

No. RUC 18536

Delegación : ESTADO DE MÉXICO

Área de Adscripción: SUBDELEGACIÓN DE INSPECCIÓN INDUSTRIAL

Comisionado:	<u>ARCOS</u>	<u>HUERTA</u>	<u>JAVIER</u>
	Apellido Paterno	Apellido Materno	Nombre (s)

No. Oficio de comision: PFPA/17.1/8C.17.4/005577/21

Periodo: DEL 18/10/2021 AL 18/10/2021

Lugar: HUHEYPOXTLA

Objeto de la Comisión:

REALIZAR VISITA DE INSPECCIÓN A LA EMPRESA DENOMINADA ALLOY FUSIÓN, S.A. DE C.V. UBICADA EN AMPLIACIÓN JUAREZ No. 31-1, COLONIA ROMA, MUNICIPIO DE HUEYPOXTLA, ESTADO DE MEXICO

Síntesis:

SE REALIZO VISITA DE INSPECCIÓN A LA EMPRESA DENOMINADA ALLOY FUSIÓN, S.A. DE C.V. UBICADA EN AMPLIACIÓN JUAREZ No. 31-1, COLONIA ROMA, MUNICIPIO DE HUEYPOXTLA, ESTADO DE MEXICO, PARA VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO A SUS OBLIGACIONES AMBIENTALES EN MATERIA DE EMISIONES A LA ATMOSFERA

Conclusión:

SE REALIZO VISITA DE INSPECCIÓN A LA EMPRESA DENOMINADA ALLOY FUSIÓN, S.A. DE C.V. UBICADA EN AMPLIACIÓN JUAREZ No. 31-1, COLONIA ROMA, MUNICIPIO DE HUEYPOXTLA, ESTADO DE MEXICO, PARA EL CUMPLIMIENTO A SUS OBLIGACIONES AMBIENTALES EN MATERIA DE EMISIONES A LA ATMOSFERA

Resultados Obtenidos:

SE REALIZO VISITA DE INSPECCIÓN A LA EMPRESA DENOMINADA ALLOY FUSIÓN, S.A. DE C.V. UBICADA EN AMPLIACIÓN JUAREZ No. 31-1, COLONIA ROMA, MUNICIPIO DE HUEYPOXTLA, ESTADO DE MEXICO, PARA VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO A SUS OBLIGACIONES AMBIENTALES EN MATERIA DE EMISIONES A LA ATMOSFERA, SE LEVANTO ACTA DE INSPECCIÓN Y SE REALIZO CLAUSURA.

Contribución:

Se da avance para dar cumplimiento a los objetivos plantado en el POA.

Atentamente

Atentamente

Vo.Bo.


JAVIER ARCOS HUERTA
 Nombre y Firma
 Comisionado


ING. FEDERICO ORTÍZ FLORES
 Nombre y Firma
 Jefe Inmediato

Declaro, Bajo protesta de decir la verdad que los datos contenidos en éste formato son los solicitados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarían en caso de lo contrario.