

**INFORME DE COMISIÓN**

Fecha de Elaboración: 21/10/2021

No. RUC 18527

Delegación : ESTADO DE MÉXICO

Área de Adscripción: SUBDELEGACIÓN DE INSPECCIÓN INDUSTRIAL

Comisionado: ESTRADA GONZALEZ ROGELIO  
Apellido Paterno Apellido Materno Nombre (s)

No. Oficio de comision: PFFPA/17.1/8C.17.4/005575/21

Periodo: DEL 15/10/2021 AL 15/10/2021

Lugar: Valle de Bravo, México

**Objeto de la Comisión:**

Realizar visita de verificación a la empresa denominada "ORGANISMO DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO", ubicada en Boulevard Juan Herrera y Piña 144, Colonia El Calvario, Municipio de Valle de Bravo en el Estado de México, Código Postal 51200.

**Síntesis:**

Levantar el acta de verificación relacionado en materia de descarga de aguas residuales a un cuerpo federal del Rio santa Monica ubicado en coordenadas geográficas: LN. 19°10'10", LW. 100° 07' 16.3", Municipio de Valle de Bravo en el Estado de México, Código Postal 51200

**Conclusión:**

Verificar el cumplimiento de las leyes ambientales en materia de descarga de aguas residuales a cuerpo federal.

**Resultados Obtenidos:**

La empresa de merito cumple total

**Contribución:**

VIGILANCIA Y CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE EN MATERIA DE DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES A UN CUERPO FEDERAL.

Atentamente


Atentamente

  
ROGELIO ESTRADA GONZALEZ

Nombre y Firma

Comisionado

Vo.Bo.

  
ING. FEDERICO ORTIZ FLORES

Nombre y Firma

Jefe Inmediato

Declaro, Bajo protesta de decir la verdad que los datos contenidos en éste formato son los solicitados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarían en caso de lo contrario.