

## INFORME DE COMISIÓN

Fecha de Elaboración: 25/08/2021

No. RUC 13219

Delegación: ESTADO DE MÉXICO

Área de Adscripción: SUBDELEGACIÓN DE INSPECCIÓN INDUSTRIAL

Comisionado: SERRANO ANGUIANO LAURA  
Apellido Paterno Apellido Materno Nombre (s)

No. Oficio de comision: PFFA/17.1/8C.17.4/004366/2021

Periodo: DEL 23/08/2021 AL 23/08/2021

Lugar: VALLE DE BRAVO

### Objeto de la Comisión:

REALIZAR VISITA DE VERIFICACIÓN AL RASTRO MUNICIPAL DE VALLE DE BRAVO

### Síntesis:

EL DÍA 23 DE AGOSTO DE 2021, SE REALIZÓ LA VISITA DE VERIFICACIÓN AL RASTRO MUNICIPAL DE VALLE DE BRAVO, PARA VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS ORDENADAS MEDIANTE EMPLAZAMIENTO PFFA/17.2/2C.27.1/003187/2021, TUVO UN CUMOLIMIENTO PARCIAL

### Conclusión:

SE LEVANTO EL ACTA DE INSPECCIÓN 17-114-074-VV/2021, CON LA ORDEN DE INSPECCIÓN ME0018VI2019VA001

### Resultados Obtenidos:

SE TUVO UN CUMPLIMIENTO PARCIAL DE LAS MEDIDAS ORDENADAS EN MATERIA DE DESCRGA DE AGUAS RESIDUALES

### Contribución:

CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE

Atentamente

Atentamente

LAURA SERRANO ANGUIANO

Nombre y Firma

Comisionado

Vo.Bo.

ING. FEDERICO ORTÍZ FLORES

Nombre y Firma

Jefe Inmediato

Declaro, Bajo protesta de decir la verdad que los datos contenidos en éste formato son los solicitados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarían en caso de lo contrario.