



INFORME DE COMISIÓN

Fecha de Elaboración: 27/08/2021

No. RUC 13221

Delegación: ESTADO DE MÉXICO

Área de Adscripción: SUBDELEGACIÓN DE INSPECCIÓN INDUSTRIAL

Comisionado: ESTRADA GONZALEZ ROGELIO
Apellido Paterno Apellido Materno Nombre (s)

No. Oficio de comision: PFFPA/17.1/8C.17.4/004367/21

Periodo: DEL 23/08/2021 AL 23/08/2021

Lugar: Valle de Bravo, México

Objeto de la Comisión:

Realizar visita de verificación a la empresa denominada Rastro de Valle de Bravo., ubicada en Carretera Valle de Bravo-Amanalco Km. 6.5, Colonia. Santa María Pipioltepec, Municipio de Valle de Bravo en el Estado de México, Código Postal 51200

Síntesis:

Levantar el acta de verificación relacionado en materia de descarga de aguas residuales a un cuerpo federal, de la empresa denominada Rastro de Valle de Bravo., ubicada en Carretera Valle de Bravo-Amanalco Km. 6.5, Colonia. Santa María Pipioltepec, Municipio de Valle de Bravo en el Estado de México, Código Postal 51200

Conclusión:

Verificar el cumplimiento de las leyes ambientales en materia de descarga de aguas residuales a cuerpo federal.

Resultados Obtenidos:

La empresa de merito cumplio parcial

Contribución:

VIGILANCIA Y CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE EN MATERIA DE DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES A UN CUERPO FEDERAL.

Atentamente


Atentamente

Vo.Bo.


ROGELIO ESTRADA GONZALEZ

Nombre y Firma

Comisionado


ING. FEDERICO ORTÍZ FLORES

Nombre y Firma

Jefe Inmediato

Declaro, Bajo protesta de decir la verdad que los datos contenidos en éste formato son los solicitados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarían en caso de lo contrario.