

INFORME DE COMISIÓN

Fecha de Elaboración: 14/09/2021

No. RUC 17794

Delegación : ESTADO DE MÉXICO

Área de Adscripción: SUBDELEGACIÓN DE INSPECCIÓN INDUSTRIAL

Comisionado: SERRANO ANGUIANO LAURA
Apellido Paterno Apellido Materno Nombre (s)

No. Oficio de comision: PFPA/17.1/8C.17.4/004830/21

Periodo: DEL 08/09/2021 AL 08/09/2021

Lugar: ZUMPANGO

Objeto de la Comisión:

VISITA DE VERIFICACIÓN AL ESTABLECIMIENTO DENOMINADO DEMOXI, S.A. DE C.V. UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ZUMPANGO

Síntesis:

SE REALIZO VISITA DE VERIFICACIÓN PARA VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA EMPRESA DEL TERMINO Y PLAZO ESTABLECIDO EN EL ACUERDO DE EMPLAZAMIENTO PFPA/17.1/2C.27.1/005483/2019, REFERENTE A LOS ESTUDIOS DE EMISIONES

Conclusión:

SE REALIZO LA VERIFICACIÓN DE LA MEDIDA CONSISTENTE EN EL MONITOREO DE EMISIONES DEL INCINERADOR 4

Resultados Obtenidos:

SE LEVANTO EL ACTA DE INSPECCIÓN 17-125-085-VV/2021, CON LA ORDEN DE INSPECCIÓN ME0057VI2019VA003

Contribución:

CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE

Atentamente

Atentamente

LAURA SERRANO ANGUIANO

Nombre y Firma
Comisionado

Vo.Bo.

ING. FEDERICO ORTIZ FLORES

Nombre y Firma
Jefe Inmediato

Declaro, Bajo protesta de decir la verdad que los datos contenidos en éste formato son los solicitados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarían en caso de lo contrario.

INFORME DE COMISIÓN

Fecha de Elaboración: 15/09/2021

No. RUC 17794

Delegación : ESTADO DE MÉXICO

Área de Adscripción: SUBDELEGACIÓN DE INSPECCIÓN INDUSTRIAL

Comisionado: SERRANO ANGUIANO LAURA
Apellido Paterno Apellido Materno Nombre (s)

No. Oficio de comision: PFFPA/17.1/8C.17.4/004832/21

Periodo: DEL 09/09/2021 AL 09/09/2021

Lugar: ZUMPANGO

Objeto de la Comisión:
 VISITA DE VERIFICACIÓN A LA EMPRESA DEMOXI, S.A. DE C.V., UBICADA EN EL MUNICIPIO DE ZUMPANGO

Síntesis:
 PARA DAR CONTINUIDAD A LA VISITA DE INSPECCIÓN SE HIZO LA SUPERVISIÓN DEL MUESTREO DEL EQUIPO INICNERADOR ROTATORIO 4, TAL Y COMO SE DESCRIBE EN EL EMPLAZAMIENTO PFFPA/17.1/2C.27.1/005483/2019

Conclusión:
 SE SUPERVISO EL MUESTREO DEL HORNO ROTATORIO 2, EL CUAL FUE REALIZADO POR UN LABORATORIO ACREDITADO Y APROBADO

Resultados Obtenidos:
 SE LEVANTO EL ACTA DE INSPECCIÓN 17-125-085-VV/2021, CON LA ORDEN DE INSPECCIÓN ME0057VI2019VA003


Contribución:
 VIGILANCIA Y CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE

Atentamente

Vo.Bo.

Atentamente

 LAURA SERRANO ANGUIANO
Nombre y Firma
 Comisionado


 ING. FEDERICO ORTÍZ FLORES
Nombre y Firma
 Jefe Inmediato

Declaro, Bajo protesta de decir la verdad que los datos contenidos en éste formato son los solicitados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarían en caso de lo contrario.