

INFORME DE COMISIÓN

Fecha de Elaboración: 06/05/2022

No. RUC

8532

Delegación : ESTADO DE MÉXICO

Área de Adscripción: SUBDELEGACIÓN DE INSPECCIÓN INDUSTRIAL

Comisionado:	COLON	IZQUIERDO	LAURA RAFAELA
	Apellido Paterno	Apellido Materno	Nombre (s)

No. Oficio de comision: PFFPA/17.1/8C.17.4/002255/22

Periodo: DEL 02/05/2022 AL 02/05/2022

Lugar: SOYANIQUILPAN DE JUAREZ

Objeto de la Comisión:

VISITA DE VERIFICACIÓN DE RESOLUCIÓN EN MATERIA DE AGUAS RESIDUALES A CANOFIL, S.A. DE C.V., UBICADA EN EL MUNICIPIO SE SOYANIQUILPAN DE JUAREZ

Síntesis:

SE REALIZÓ LA VISITA DE VERIFICACIÓN DE RESOLUCIÓN EN MATERIA DE AGUAS RESIDUALES A LA EMPRESA CANOFIL, PARA LA MEDIDA REFERENTE A REALIZAR EL ANALISIS DE LOS LODOS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO. SE REALIZÓ LA TOMA DE MUESTRAS PERO CONFORME A LA NORMA SOLICITADA

Conclusión:

LA VISITA SE REALIZÓ CONFORME A LA ORDEN DE INSPECCIÓN ME0086VI2018VR002, CON EL ACTA DE INSPECCIÓN 17-082-048-VV/2022

Resultados Obtenidos:

SE REALIZO LA VISITA PROGRAMADA

Contribución:

CUMPLIMIENTO A LAS METAS ESTABLECIDAS EN EL POA EN SU INDICADOR VISITAS DE VERIFICACION, VIGILANCIA Y CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE.

Atentamente


Atentamente

Vo.Bo.


LAURA RAFAELA COLON-IZQUIERDO

Nombre y Firma

Comisionado


ING. FEDERICO ORTÍZ FLORES

Nombre y Firma

Jefe Inmediato

Declaro, Bajo protesta de decir la verdad que los datos contenidos en éste formato son los solicitados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarían en caso de lo contrario.