

INFORME DE COMISIÓN

Fecha de Elaboración: 29/04/2022

No. RUC 8256

Delegación : ESTADO DE MÉXICO

Área de Adscripción: SUBDELEGACIÓN DE INSPECCIÓN INDUSTRIAL

Comisionado: 1813 COLON IZQUIERDO LAURA RAFAELA
Apellido Paterno Apellido Materno Nombre (s)

No. Oficio de comision: PFFPA/17.1/8C.17.4/002091/22

Periodo: DEL 26/04/2022 AL 26/04/2022

Lugar: SOYANIQUILPAN DE JUAREZ

Objeto de la Comisión:

VISITA DE VERIFICACIÓN DE RESOLUCIÓN EN MATERIA DE AGUAS RESIDUALES A CANOFIL, S.A. DE C.V., UBICADA EN EL MUNICIPIO SE SOYANIQUILPAN DE JUAREZ

Síntesis:

SE REALIZÓ LA VISITA DE VERIFICACIÓN DE RESOLUCIÓN EN MATERIA DE AGUAS RESIDUALES A LA EMPRESA CANOFIL, PARA LA MEDIDA REFERENTE A REALIZAR EL ANALISIS DE LOS LODOS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO. SE REALIZÓ LA TOMA DE MUESTRAS PERO NO CONFORME A LA NORMA SOLICITADA

Conclusión:

LA VISITA SE REALIZÓ CONFORME A LA ORDEN DE INSPECCIÓN ME0086VI2018VR001, CON EL ACTA DE INSPECCIÓN 17-082-044-VV/2022

Resultados Obtenidos:

SE REALIZO LA VISITA PROGRAMADA

Contribución:

CUMPLIMIENTO A LAS METAS ESTABLECIDAS EN EL POA EN SU INDICADOR VISITAS DE VERIFICACION, VIGILANCIA Y CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE.


Atentamente

Atentamente


LAURA RAFAELA COLON IZQUIERDO

Nombre y Firma
Comisionado

Vo.Bo.


ING. FEDERICO ORTIZ FLORES

Nombre y Firma
Jefe Inmediato

Declaro, Bajo protesta de decir la verdad que los datos contenidos en éste formato son los solicitados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarían en caso de lo contrario.