

INFORME DE COMISIÓN

Fecha de Elaboración: 15 de diciembre de 2022

No. RUC 34944

Delegación : ESTADO DE MÉXICO

Área de Adscripción: SUBDELEGACIÓN DE INSPECCIÓN INDUSTRIAL

Comisionado:	<u>ESTRADA</u>	<u>GONZALEZ</u>	<u>ROGELIO</u>
	Apellido Paterno	Apellido Materno	Nombre (s)

No. Oficio de comision: PFPA/17.1/8C.17.4/007269/22

Periodo: DEL 13/12/2022 AL 13/12/2022

Lugar: Polotitlan, México

Objeto de la Comisión:

Realizar visita normativa a la empresa denominada "X-CHEM, S. A. DE C.V.", ubicada Km. 136 de la Autopista México-Queretaro, municipio de Polotitlan Estado de México., en materia de Emergencia Ambiental.

Síntesis:

Realizar visita de levantamiento de sellos a la empresa denominada "X-CHEM, S.A. DE C.V." Km. 136 de la Autopista México-Queretaro, municipio de Polotitlan Estado de México., se realizo visita de inspección por el derrame de acido sulfurico al 96%-98% de concentracion en una superficie de aproximadamente 3.6 m2 (metros cuadrados).

Conclusión:

Verificar el cumplimiento de las leyes, normas y reglamentos ambientales en materia de Emergencia Ambiental.


Resultados Obtenidos:

Se cumplio con objeto de la vista de inspeccion a la empresa visita normativa a la empresa denominada "X-CHEM, S. A. DE C.V.", ubicada Km. 136 de la Autopista México-Queretaro, municipio de Polotitlan Estado de México, en materia de Emergencia Ambiental.

Contribución:

Evitar la contaminación de suelo natural por algun amterial peligroso.

Atentamente



ROGELIO ESTRADA GONZALEZ

Nombre y Firma

Comisionado

Atentamente

Vo.Bo.


ING. FEDERICO ORTÍZ FLORES

Nombre y Firma

Jefe Inmediato

Declaro, Bajo protesta de decir la verdad que los datos contenidos en éste formato son los solicitados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarían en caso de lo contrario.