

INFORME DE COMISIÓN

Fecha de Elaboración: 18/10/2023

No. RUC 33075

Delegación : ESTADO DE MÉXICO

Área de Adscripción: SUBDELEGACIÓN DE INSPECCIÓN INDUSTRIAL

Comisionado: ARCOS HUERTA JAVIER
Apellido Paterno Apellido Materno Nombre (s)

No. Oficio de comision: PFPA/17.1/8C.17.4/006398/23

Periodo: DEL 18/10/2023 AL 18/10/2023

Lugar: AYAPANGO, MÉXICO

Objeto de la Comisión:

Se realiza visita de inspección A LA EMPRESA DENOMINADA "H. AYUNTAMIENTO DE AYAPANGO", ubicada en la Hidalgo 3, , Colonia Centro, Municipio de Ayapango en el Estado de México, Código Postal 56760.

Síntesis:

Se realiza visita de inspección A LA EMPRESA DENOMINADA "H. AYUNTAMIENTO DE AYAPANGO", ubicada en la Hidalgo 3, , Colonia Centro, Municipio de Ayapango en el Estado de México, Código Postal 56760., en materia de Rellenos Sanitarios

Conclusión:

Se realiza visita de inspección A LA EMPRESA DENOMINADA "H. AYUNTAMIENTO DE AYAPANGO", ubicada en la Hidalgo 3, , Colonia Centro, Municipio de Ayapango en el Estado de México, Código Postal 56760., se levanto el acta de inspección N° 17-017-118-VN/2023.

Resultados Obtenidos:

Se realiza visita de inspección A LA EMPRESA DENOMINADA "H. AYUNTAMIENTO DE AYAPANGO", ubicada en la Hidalgo 3, , Colonia Centro, Municipio de Ayapango en el Estado de México, Código Postal 56760, se llevo a cabo la Clausura Total temporal, del tiradero municipal de Ayapango, Estado de México

Contribución:

Se da avance para dar cumplimiento a los objetivos plantado en el POA y cuidar el medio ambiente.

Atentamente

Atentamente

Vo.Bo.

JAVIER-ARCOS HUERTA

Nombre y Firma

Comisionado

ING. FEDERICO ORTÍZ FLORES

Nombre y Firma

Jefe Inmediato

Declaro, Bajo protesta de decir la verdad que los datos contenidos en éste formato son los solicitados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarían en caso de lo contrario.