

## INFORME DE COMISIÓN

Fecha de Elaboración: 20/02/2023

No. RUC 3457

Delegación : ESTADO DE MÉXICO

Área de Adscripción: SUBDELEGACIÓN DE INSPECCIÓN INDUSTRIAL

Comisionado: MANJARREZ ESCOBAR JOSE GUADLUPE  
Apellido Paterno Apellido Materno Nombre (s)

No. Oficio de comision: PFPA/17.1/8C.17.4/001102/23

Periodo: DEL 14/02/2023 AL 14/02/2023

Lugar: MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO

### Objeto de la Comisión:

Realizar investigación de una denuncia al establecimiento ubicado en el predio ubicado en la Localidad de San Juanico Centro, el predio que se circunscribe en las coordenadas geográficas LN 19° 51'4.2"; LW 100° 02'01.3, municipio de Temascalcingo, Estado de México, materia de residuos peligrosos

### Síntesis:

En atención a una llamada telefónica por parte del Coordinador de Protección Civil y Bomberos del municipio de Temascalcingo; se acudió al sitio ubicado en la Localidad de San Juanico Centro, municipio de Temascalcingo en el predio que se circunscribe en las coordenadas geográficas LN 19° 51'4.2"; LW 100° 02'01.3 tomadas con el equipo iphone 12, en el predio se observa un taller dedicado a la fabricación de tabique rojo, y el derrame de residuos peligrosos que estan reaccionando entre si, desconociendose la afectación al suelo natural.

### Conclusión:

Se obtuvo información de las empresas coresponsables

### Resultados Obtenidos:

Atención de Denuncia Ciudadana

### Contribución:

Atención de Denuncia Ciudadana


Atentamente

Atentamente

  
JOSE GUADLUPE MANJARREZ ESCOBAR

Nombre y Firma  
Comisionado

Vo.Bo.

  
ING. FEDERICO ORTÍZ FLORES

Nombre y Firma  
Jefe Inmediato

**Declaro, Bajo protesta de decir la verdad que los datos contenidos en éste formato son los solicitados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarían en caso de lo contrario.**