

**INFORME DE COMISIÓN**

Fecha de Elaboración: 23/10/2023

No. RUC 33164

Delegación : ESTADO DE MÉXICO

Área de Adscripción: SUBDELEGACIÓN DE INSPECCIÓN INDUSTRIAL

Comisionado: SERRANO ANGUIANO LAURA  
Apellido Paterno Apellido Materno Nombre (s)

No. Oficio de comision: PFPA/17.1/8C.17.4/006401/2023

Periodo: DEL 19/10/2023 AL 19/10/2023

Lugar: ATLACOMULCO

**Objeto de la Comisión:**

REALIZAR VISITA DE INSPECCIÓN EN ATENCIÓN A DENUNCIA CIUDADANA AL H. AYUNTAMIENTO DE ATLACOMULCOO, RESPONSABLE DE LAS DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES EN EL PREDIO LA BARRANCA EJIDO SAN IGNACIO DE LOYOLA UBICADO EN LAS COORDENADAS GEOGRAFICAS LN 19°48'50.1" LN LN 99°50'16.1" MUNICIPIO DE ATLACOMULCO, ESTADO DE MÉXICO.

**Síntesis:**

SE REALIZÓ VISITA DE INSPECCIÓN EN ATENCIÓN A DENUNCIA CIUDADANA, EN EL SITIO EXISTE UN BIO DIGESTOR, EL CUAL ESTA FUERA DE FUNCIONAMIENTO, EN LA BARRANCA NO SE OBSERVARON SEÑALES DE DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES

**Conclusión:**

LOS HECHOS SE REDACTARON EN EL ACTA CIRCUNSTANCIADA 17-119-AC/2023

**Resultados Obtenidos:**

ATENCIÓN A LA DENUNCIA CIUDADANA

**Contribución:**

VIGILANCIA Y CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE

Atentamente

Atentamente

LAURA SERRANO ANGUIANO

Nombre y Firma  
Comisionado

Vó.Bo.

ING. FEDERICO ORTÍZ FLORES

Nombre y Firma  
Jefe Inmediato

**Declaro, Bajo protesta de decir la verdad que los datos contenidos en éste formato son los solicitados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarían en caso de lo contrario.**