

**INFORME DE COMISIÓN**

Fecha de Elaboración: 29/01/2024

No. RUC 1819

Delegación : ESTADO DE MÉXICO

Área de Adscripción: SUBDELEGACIÓN DE INSPECCIÓN INDUSTRIAL

Comisionado: SERRANO ANGUIANO LAURA  
Apellido Paterno Apellido Materno Nombre (s)

No. Oficio de comision: PFFPA/17.1/8C.17.4/000131/2024

Periodo: DEL 23/01/2024 AL 24/01/2024

Lugar: APAXCO

**Objeto de la Comisión:**

REALIZAR VISITA DE INSPECCION A LA EMPRESA GEOCYCLE MEXICO, S.A. DE C.V., UBICADO EN LA CARRETERA ESTATAL PROGRESO - APAXCO KM .1, MUNICIPIO DE APAXCO, ESTADO DE MÉXICO. CON EL OBJETO DE VERIFICAR SUS OBLIGACIONES AMBIENTALES COMO CENTRO DE ACOPIO DE RESIDUOS PELIGROSO

**Síntesis:**

SE REALIZO VISITA DE INSPECCIÓN A LA EMPRESA GEOCYCLE MEXICO, S.A. DE C.V., SE VERIFICO EL CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONANTES PARA RENOVAR O AMPLIAR SU AUTORIZACIÓN COMO CENTRO DE ACOPIO DE RESIDUOS PELIGROSO

**Conclusión:**

LA VISITA DE INSPECCIÓN SE REALIZÓ DE ACUERDO A LA ORDEN DE INSPECCIÓN ME0002VI2024, LOS HECHOS SE ASENTARON EN EL ACTA 17-010-002-VN/2024

**Resultados Obtenidos:**

CUMPLIMIENTO CON EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

**Contribución:**

VIGILANCIA Y CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE

Atentamente

Atentamente

LAURA SERRANO ANGUIANO

Nombre y Firma  
Comisionado

Vó.Bo.

ING. FEDERICO ORTÍZ FLORES

Nombre y Firma  
Jefe Inmediato

Declaro, Bajo protesta de decir la verdad que los datos contenidos en éste formato son los solicitados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarían en caso de lo contrario.