

**INFORME DE COMISIÓN**

Fecha de Elaboración: 03/10/2023

No. RUC 646

Delegación : ESTADO DE MÉXICO

Área de Adscripción: SUBDELEGACIÓN DE INSPECCIÓN INDUSTRIAL

Comisionado: SERRANO ANGUIANO LAURA  
Apellido Paterno Apellido Materno Nombre (s)

No. Oficio de comision: PFFPA/17.1/8C.17.4/006155/23

Periodo: DEL 29/09/2023 AL 29/09/2023

Lugar: VALLE DE BRAVO

**Objeto de la Comisión:**

RELIZAR VISITA DE INSPECCIÓN EN ATENCIÓN A DENUNCIA EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO POR DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES EN LA PRESA MIGUEL ALEMAN EN LAS COORDENADAS GEOGRAFICAS LN19°11'21.30" LW 100°7'54.01" Y LN 19°11'21.51" LN 19°11'21.51" LW 100°7'51.86" MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO

**Síntesis:**

SE REALIZÓ LA VISITA DE INSPECCIÓN EN CONJUNTO CON LA COMISION NACIONAL DEL AGUA Y EL ORGANISMO "ODDAPAS" POR PARTE DEL MUNICIPIO, CON EL OBJETO DE DETERMINAR QUIEN ESTA REALIZANDO LAS DESCARGAS EN EL PUNTO SIN SER TRATADAS LO ANTERIOR DE ACUERDO A LA ORDEN DE INSPECCIÓN ME0061VI2023 EN LA CUAL SE LEVANTO EL ACTA 17-114-110-VN/2023

**Conclusión:**

SE DIO ATENCIÓN A LA DENUNCIA CIUDADANA EN ESPERA DE LOS RESULTADOS QUE SE OBTENGAN POR EL TAPONAMIENTO DE UN REGISTRO EN EL CUAL SE DESCARGAN AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO AL CARCAMO 2

**Resultados Obtenidos:**

ATENCIÓN A DENUNCIA CIUDADANA

**Contribución:**

CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE

Atentamente

Atentamente

LAURA SERRANO ANGUIANO

Nombre y Firma

Comisionado

Vo.Bo.

ING. FEDERICO ORTIZ FLORES

Nombre y Firma

Jefe Inmediato

Declaro, Bajo protesta de decir la verdad que los datos contenidos en éste formato son los solicitados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarían en caso de lo contrario.