

**INFORME DE COMISIÓN**

Fecha de Elaboración: 26/01/2026

No. RUC \_\_\_\_\_

Delegación : ESTADO DE MÉXICO

Área de Adscripción: SUBDELEGACIÓN DE INSPECCIÓN INDUSTRIAL

Comisionado: Estrada Gonzalez Rogelio  
Apellido Paterno Apellido Materno Nombre (s)

No. Oficio de comision: PFPA/17.1/00124/26

Periodo: DEL 22/01/2026 AL 22/01/2026

Lugar: ACAMBAY, ESTADO DE MÉXICO

**Objeto de la Comisión:**

Realizar visita de inspección al municipio de Acambay, en la descarga de aguas residuales, municipio de Acambay, Estado de México, en el predio que circunscribe con coordenada geográfica LN 19° 56' 56" LW 99° 51' 02", .

**Síntesis:**

Realizar visita de inspección al municipio de Acambay, en la descarga de aguas residuales, municipio de Acambay, Estado de México, en el predio que circunscribe con coordenada geográfica LN 19° 56' 56" LW 99° 51' 02", en materia de aguas residuales a un cuerpo federal

**Conclusión:**

LA VISITA SE REALIZO CONFORME A LA ORDEN DE INSPECCIÓN N° ME0001VI/2026, LEVANTANDO EL ACTA DE INSPECCIÓN 17-001-001-VN/2026

**Resultados Obtenidos:**

CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL "POA"

**Contribución:**

VIGILANCIA Y CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE

Atentamente

Atentamente

  
Rogelio Estrada Gonzalez

Nombre y Firma  
Comisionado

Vo.Bo.

  
ING. FEDERICO ORTÍZ FLORES

Nombre y Firma  
Jefe Inmediato

Declaro, Bajo protesta de decir la verdad que los datos contenidos en éste formato son los solicitados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarían en caso de lo contrario.