

**INFORME DE COMISIÓN NACIONAL**

AREA: SUBDELEGACION DE INSPECCION INDUSTRIAL  
 NOMBRE DEL COMISIONADO: ING GUILLERMO CASTRO CÁMACHO  
 LUGAR DE LA COMISIÓN: MUNICIPIO DE JOSE SIXTO VERDÚSCO, MICH  
 PERIODO DE LA COMISIÓN: 13 DE MARZO DEL 2019

**SINTESIS:**

Una vez reunidos con personal que representa al H. Ayuntamiento de José Sixto Verduasco, se procedió a realizar la visita de inspección, nos trasladamos a la planta de tratamiento de esta localidad, se observó que no estaba operando la planta por lo cual toda el agua que pasaba por la planta se descargaba sin ningún tipo de tratamiento al rio Lerma, manifestando la Sindico que esta planta no operaba desde hace aproximadamente nueve años, ya que salía demasiado costosa su operación para la cantidad de agua que se iba a tratar razón por la cual las administraciones pasadas no la utilizaron y la dejaron en el abandono, también manifestó que no contaban con documentación oficial que se solicita en la visita de inspección relacionada con tramites en la CONAGUA y pagos de derechos, por lo cual solicitaron que se les diera un tiempo para investigar donde pudieran estar o solicitarlos nuevamente, de todo lo anterior se levantó el acta respectiva

**DESGLOSE PORMENORIZADO DE GASTOS**

CON DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA				SIN DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA			
PARTIDA	IMPORTE	No. DE FACTURA	FECHA	PARTIDA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA
37501	\$ 620.01	A-463	13-03-19	37901	\$ 30.00	AGUAS	13-03-19
				37901	\$ 40.00	FRUTA	13-03-19
		<b>SUBTOTAL:</b>	\$ 620.01				\$ 70.00
<b>TOTAL</b>					<b>\$ 690.01</b>		

**ATENTAMENTE  
 INSPECTOR**

**Vo. Bo.  
 SUBDELEGADO**

**C. GUILLERMO CASTRO CAMACHO**

**MARCO ANTONIO MENDEZ CORTEZ**

Declaro, bajo protesta de decir la verdad, que los datos contenidos en este formato son los solicitados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarían en caso contrario.