



INFORME DE COMISIÓN NACIONAL

AREA: Subdelegación de Auditoría Ambiental
 NOMBRE DEL COMISIONADO: Liduvina Flores Ambris
 LUGAR DE LA COMISIÓN: Municipios de Hidalgo, Tuxpán y Zitácuaro, Michoacán.
 PERIODO DE LA COMISIÓN: 06 de Junio de 2018

Síntesis:

Como resultado de la comisión encomendada mediante oficio No. PFFA/22.4/1S.3/00038/2018 de fecha 31 de mayo de 2018, para Asistir a los trabajos de campo del diagnóstico ambiental de las instalaciones de la empresa "Comisión Federal de Electricidad, Distribución, División Centro Occidente, Subestaciones Eléctricas: (S.E.) SUBESTACION ELECTRICA CD. HIDALGO ubicada en Tierras Colradas, Junto Fraccionamiento Presa de Chávez en el Municipio de Hidalgo, Michoacán; S.E. MONARCA ubicada en Carretera 15 Morelia - Toluca Km 96 Frente a las Instalaciones de la Feria en el Municipio de Zitácuaro, Michoacán.; S.E. SAN JUAN ZITACUARO ubicada en Carretera 15 Morelia - Toluca Km 82 a un Costado de la Inspección Ganadera, Colonia Ejido Manzanillos en el Municipio de Zitácuaro, Michoacán; S.E. TUXPAN Camino al Tambor a un Costado del COBACH, Colonia Ejido del Tambor en el Municipio de Tuxpan, Michoacán; S.E. ZITACUARO DOS Avenida Melchor Ocampo Los Frenos S/N Colonia Nuevo Amanecer en el Municipio de Zitácuaro, Michoacán; S.E. ZITACUARO UNO Carretera 15 Morelia - Toluca Km 112 a un Costado MASISA, Colonia Ejido San Felipe en el Municipio de Zitácuaro, Michoacán.

Le informo que el día 06 de Junio de 2018, se asistió a la reunión llevada a cabo en la Sala de Juntas de la Superintendencia de Comisión Federal de Electricidad de Cd. Hidalgo, con el objeto de formalizar el inicio de los trabajos de campo para renovar el certificado de Industria Limpia de las subestaciones eléctricas (ZONA ZITACUARO), ubicadas en los Municipios de Hidalgo, Tuxpan y Zitácuaro, Michoacán, una vez llevada a cabo la presentación de los participantes y explicado los objetivos de la auditoría de diagnóstico ambiental se procedió a la firma de la minuta de inicio.


Posteriormente participamos en el recorrido de los trabajos de campo del diagnóstico ambiental de las Subestaciones Eléctrica ya mencionadas, en donde el auditor ambiental encargado de los trabajos, visito cada una de las áreas consideradas en el alcance del presente diagnóstico. Durante el recorrido se visitó el área de transformadores, las bahías de alta y baja tensión, cuarto de baterías, el cuarto de tableros eléctricos fosa de captación del aceite de transformadores y fosa de captación del cuarto de baterías, al término del recorrido el auditor lleno las listas de verificación para concluir con los trabajos de las subestaciones.


Debido a la ubicación de las subestaciones, el auditor ambiental propuso previo acuerdo con el personal de la Comisión Federal de Electricidad continuar con la verificación a las demás instalaciones el día siguiente.

DESGLOSE PORMENORIZADO DE GASTOS

CON DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA				SIN DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA			
No. DE DOCUMENTO	FECHA	PARTIDA	IMPORTE	FECHA	CONCEPTO	PARTIDA	IMPORTE
				06/06/2018	Desayuno	37901	\$ 100.00
				06/06/2018	Comida	37901	\$ 162.50
				06/06/2018	Agua y Refrescos	37901	\$ 50.00
		Subtotal:	\$	-----	-----	Subtotal:	\$ 312.50
				TOTAL	\$ 312.50		

ATENTAMENTE


C. Liduvina Flores Ambris
Técnico Especializado

Vo. Bo.

M.C. Jesús Galindo Vázquez
Subdelegado de Auditoría Ambiental