



**INFORME DE COMISIÓN NACIONAL**

AREA: Subdelegación de Auditoría Ambiental  
 NOMBRE DEL COMISIONADO: Liduvina Flores Ambris  
 LUGAR DE LA COMISIÓN: Municipios de Ario de Rosales, Pátzcuaro, Tzintzuntzan y Tacámbaro, Michoacán.  
 PERIODO DE LA COMISIÓN: 19 de Junio de 2018

**Síntesis:**

Como resultado de la comisión encomendada mediante oficio No. PFFPA/22.4/1S.3/00043/2018 de fecha 15 de junio de 2018, para Asistir a los trabajos de campo del diagnóstico ambiental de las instalaciones de la empresa "Comisión Federal de Electricidad, Distribución, División Centro Occidente, (ZONA PÁTZCUARO), localizada en el edificio, ubicado en el Libramiento Ignacio Zaragoza No. 1409, Colonia Centro, C.P. 61600, Municipio de Pátzcuaro, Michoacán; SUBESTACIONES ELECTRICAS: S.E. ARIO DE ROSALES, ubicada en Carretera Pátzcuaro-Ario de Rosales, Municipio de Ario de Rosales, Michoacán; S.E. PATZCUARO SUR, ubicada en Avenida Balcones del Mirador No. 835, Colonia El Mirador en el Municipio de Pátzcuaro, Michoacán; S.E. DON VASCO, ubicada en Camino a Santa Cruz-Quiroga, Patambicho, Municipio de Tzintzuntzan, Michoacán y S.E. CERRO HUECO, ubicada en Entrada a Cerro Huevo S/N, Tacámbaro Oeste en el Municipio de Tacámbaro, Michoacán.


Le informo que el día 19 de Junio de 2018, se asistió a la reunión llevada a cabo en la Sala de Juntas de la Superintendencia de Comisión Federal de Electricidad de Pátzcuaro, Michoacán, con el objeto de formalizar el inicio de los trabajos de campo para renovar el certificado de Industria Limpia de las subestaciones eléctricas (ZONA PÁTZCUARO), ubicadas en los Municipios de Ario de Rosales, Pátzcuaro, Tzintzuntzan y Tacámbaro, Michoacán, una vez llevada a cabo la presentación de los participantes y explicado los objetivos de la auditoria de diagnóstico ambiental se procedió a la firma de la minuta de inicio.

Posteriormente participamos en el recorrido de los trabajos de campo del diagnóstico ambiental de las Subestaciones Eléctrica ya mencionadas, en donde el auditor ambiental encargado de los trabajos, visito cada una de las áreas consideradas en el alcance del presente diagnóstico. Durante el recorrido se visitó el área de transformadores, las bahías de alta y baja tensión, cuarto de baterías, el cuarto de tableros eléctricos, fosa de captación del aceite de transformadores y fosa de captación del cuarto de baterías, al término del recorrido el auditor lleno las listas de verificación para concluir con los trabajos de las subestaciones.


**DESGLOSE PORMENORIZADO DE GASTOS**

CON DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA				SIN DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA			
No. DE DOCUMENTO	FECHA	PARTIDA	IMPORTE	FECHA	CONCEPTO	PARTIDA	IMPORTE
				19/06/2018	Desayuno	37901	\$ 100.00
				19/06/2018	Comida	37901	\$ 162.50
				19/06/2018	Agua y Refrescos	37901	\$ 50.00
		Subtotal:	\$	-----	-----	Subtotal:	\$ 312.50
				TOTAL	\$ 312.50		

ATENTAMENTE

  
C. Liduvina Flores Ambris  
Técnico Especializado

Vo. Bo.

  
M.C. Jesús Galindo Vázquez  
Subdelegado de Auditoría Ambiental.

Declaro, bajo protesta de decir la verdad, que los datos contenidos en este formato son los solicitados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarían en caso contrario.