

INFORME DE COMISIÓN

LIC. LAURA IVONNE ZAPATA MARTINEZ
DELEGADA EN EL ESTADO
PRESENTE

No. OFICIO DE COMISIÓN: PFFPA/27.3/2440/16 DE FECHA 18 DE JULIO DE 2016
ÁREA DE ADSCRIPCIÓN: SUBDELEGACIÓN DE RECURSOS NATURALES
NOMBRE DEL COMISIONADO: ING. BEATRIZ HERRERA MEZA



- VISITA DE INSPECCIÓN A LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR BARRANCA CASAHUATE BLANCO" DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE GUADALUPE, MUNICIPIO DE GUADALUPE, PUE.

No de Acta: PFFPA/27.3/2C.27.5/0127/16
No. de Orden: PFFPA/27.3/2C.27.5/ 2370 /16
No. de Expediente: PFFPA/27.3/2C.27.5/0015/16-066
Fecha de la Actuación: 21 Y 22 DE JULIO DE 2016
Hora de inicio: 12:30, 09:00 horas respectivamente.
Hora de conclusión: 18:20, 14:30 horas respectivamente.
Tiempo de traslado al lugar de la inspección: 3.00 horas aproximadamente
Se pernocto en la zona: SI X NO Aplica viático: SI X NO Tipo de zona: URBANA RURAL X

RESULTADOS OBTENIDOS:

El día 21 de julio de 2016 alrededor de las 12:30 horas, me constituí en la Presidencia Municipal de Guadalupe, Estado de Puebla, en donde me entreviste con el C. Sandalio Honorio Cariño Martínez Presidente Municipal a quien le hago saber el objeto de la visitada, por lo que una vez realizada la entrega de la orden de inspección, procedimos a trasladarnos al sitio donde se ubica la obra, a la altura del kilómetro 18+040 del camino Mariscala de Juárez – Barranca Honda – San Isidro Jehuital – Guadalupe – Amatitlán de Azueta, iniciándose un recorrido, el cual no se pudo concluir hasta en transcurso de la tarde noche debido a las inclemencias del tiempo y la inseguridad en la zona; concluyendo la actuación el día 22 de julio de 2016, quedando los hechos asentados en el acta de inspección correspondiente retornando a la ciudad de Puebla a aproximadamente las 15:30 horas.

