

RFC: HEMB681229 493

BEATRIZ

Nombre (s)

OBJETO DE LA COMISIÓN:

PETLALCINGO, PUE.

Para efectos de cumplir con la normatividad y lineamientos vigentes que aplican a los viáticos, al respecto de la comprobación de los mismos, detallo a continuación cada de las actividades realizadas, así como los importes erogados para los efectos financieros que haya lugar.

\$1,610.00

TOTAL	\$1,610.00
-------	------------

IMPORTE CASETAS	\$	80.00
-----------------	----	-------

SUMA VIÁTICOS + PASAJES	\$ 1,690.00
-------------------------	-------------

IMPORTE EN LETRA:

(--UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N.--)

OBSERVACIONES Y/O ACLARACIONES:

AUTORIZA

BIOL. MARIO BARRERA BOJORGES

DELEGADO EN EL ESTADO DE PUEBLA

JEFE INMEDIATO

ARCHIVO: MAYO 02

MVZ. FLORIBERTO MILAN CANTERO
SUBDELEGADO DE RECURSOS NATURALES



SEMARNAT
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE
Y RECURSOS NATURALES



OFICIO DE COMISIÓN NO. PFPA/27.3/2C.27.5/

0789 /19

Puebla, Pue., a

06 MAY 2019

**ING. BEATRIZ HERRERA MEZA Y BIOL. ARTURO SAN ROMAN MEJIA
INSPECTORES ADSCRITOS A LA PROCURADURÍA FEDERAL
DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE DELEGACIÓN PUEBLA
P R E S E N T E S:**

Por medio del presente se les comisiona los días **06 al 10 de mayo de 2019**, para que realicen actos de inspección, verificación, cumplimiento y recorridos de vigilancia en específico del **CUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACIÓN APLICABLE A DISTINTOS PREDIOS, VEHICULOS, CENTROS DE ALMACENAMIENTO Y TRANSFORMACIÓN DE MATERIAS PRIMAS FORESTALES, ACTIVIDADES, OBRAS Y PROYECTOS EN MATERIA DE IMPACTO AMBIENTAL DE COMPETENCIA FEDERAL**, así como realizar recorridos, atención a denuncias y la notificación de acuerdos, resoluciones, oficios emitidos por esta Autoridad en distintas materias de impacto ambiental, forestal y vida silvestre; y asistir a reuniones, en distintos municipios del Estado de Puebla, entre ellos realizar las siguientes actuaciones:

- Realizar visita de inspección por la extracción de material pétreo en el Río Acatlán, en la Localidad de los Hobos, en el Municipio de Acatlán, Pue., en atención a la denuncia presentada en esta Delegación.
- Realizar visita de inspección por la extracción de material pétreo en el Río Piedra Azul, en el Poblado de Santa Ana Tepejillo, en el Municipio de Petlalcingo, Pue., en atención a la denuncia presentada en esta Delegación.

Para lo cual deberán de disponer del **vehículo oficial marca Ford, color blanco, tipo Ranger Pick Up, modelo 2017 con placas de circulación CR-10820 del Estado de Campeche, número de serie 8AFWR5AA4H6428790**, con fundamento en los artículos 4 párrafo quinto y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 32 Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; artículos 1, 2 fracción XXXI inciso "a", 45 fracciones I y II, 46 fracciones XIX, 47 primer y segundo párrafos y 68 fracciones VIII, X, XII y XIII, del Reglamento Interior de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de Noviembre de 2012.

Lo anterior, a efecto de que se conste el cumplimiento de las disposiciones legales en materia de recursos naturales; así como la verificación de medidas correctivas, atención a denuncias ambientales, operativos y notificaciones.

Se agradecerá a la Autoridades Civiles y Militares, su colaboración y apoyo para el desempeño de sus funciones.

**ATENTAMENTE
EL DELEGADO EN EL ESTADO DE PUEBLA
DE LA PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE**

BIOL. MARIO BARRERA BOJORGES



DESPACHADO

C.C.P. Recursos Humanos.- Edificio
Archivo, Expediente y Minutarios.
B° MBB/MVZ° FMC/I°BIM



SEMARNAT
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE
Y RECURSOS NATURALES

PROFEPA
SUBDELEGACIÓN DE RECURSOS NATURALES



Secretaría Federal de Protección al Ambiente
Delegación Puebla
PROFEPA
PROGRAMA FEDERAL
DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE
PROTECCIÓN PUEBLA
OFICINA DEL DELEGADO

14 MAY 2019

INFORME DE COMISIÓN

RECIBIDO

14 MAY 2019

RECIBIDO

BIOL. MARIO BARRERA BOJORGES
DELEGADO EN EL ESTADO
PRESENTE.

No. OFICIO DE COMISIÓN: PFP/27.3/2C.27.5/0789/19 DE FECHA 06 DE MAYO DE 2019.
ÁREA DE ADSCRIPCIÓN: SUBDELEGACIÓN DE RECURSOS NATURALES
NOMBRE DE LOS COMISIONADOS: ING. BEATRIZ HERRERA MEZA Y BIOL. ARTURO SAN ROMAN MEJIA
PERIODO DE LA COMISIÓN: 06 – 10 DE MAYO DE 2019

- REALIZAR VISITA DE INSPECCIÓN POR LA EXTRACCIÓN DE MATERIAL PETREO EN EL RIO ACATLAN, EN LA LOCALIDAD DE LOS HOBOS EN EL MUNICIPIO DE ACATLAN, PUE., EN ATENCIÓN A LA DENUNCIA PRESENTADA EN ESTA DELEGACIÓN:

Fecha de la Actuación: 07 de mayo de 2019
Distancia y Tiempo de Traslado al sitio: 160 kilómetros aproximadamente en un tiempo aproximado de 3.5 hora.
Se pernocto en la zona: SI X NO Aplica viático: SI X NO Tipo de zona: URBANA RURAL X
Índice de Marginación (CONAPO) ALTA X MUY ALTA Comprobación de viáticos: FACTURA TRANSITO X

El día **07 de mayo de 2019**, alrededor de las 10:30 nos constituimos en las instalaciones de la oficina del Inspector del Barrio La Trinidad 1ª. Sección (Los Hobos), solicitando la presencia del C. Rene Ramírez Hernández, persona que no se encontraba en el momento, y a quien tuvimos que esperar por un lapso de 2 horas, por lo que siendo alrededor de las 13:00 horas, logramos contactarnos y procedimos a realizar un recorrido por el río "Acatlán" dentro de los límites del Barrio La Trinidad 1ª. Sección "Los Hobos", encontrándonos lo siguiente:

Se realizó un recorrido por una longitud de 3.5 kilómetros aproximadamente, en donde tenemos que se trata de una corriente superficial "intermitente" en donde en este momento a la altura de las coordenadas geográficas N=18° 13' 34" latitud norte y W=98° 01' 31" longitud oeste se tiene a la vista un banco o depósito de material pétreo compuesto por arena y piedra de río, cuyo material se encuentra acumulado por arrastre natural en donde se observa evidencia de que se realizaron actividades de "Extracción de material pétreo (arena y grava)" así como la presencia de una criba, en donde procedemos a realizar un recorrido por el perímetro que forma dicho banco o depósito de material a fin de identificar los vértices que forma el polígono utilizando el equipo GPS y con ayuda del software (programa) Mapsource nos indica que dicho banco tiene una superficie total aproximada de 2,580 metros cuadrados y se ubica en las siguientes coordenadas UTM:

COORDENADAS UTM WGS 84		
Vértice	X	Y
1	603297	2015508
2	603317	2015505
3	603307	2015525
4	603298	2015541
5	603265	2015547
6	603255	2015541
7	603240	2015544
8	603236	2015535
9	603232	2015522
10	603247	2015516
11	603256	2015501
12	603278	2015506
13	603294	2015506
14	603297	2015508
Superficie: 2,580 m²		





SEMARNAT
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE
Y RECURSOS NATURALES



**Procuraduría Federal de Protección al Ambiente
Delegación Puebla**

COORDENADAS UTM WGS 84		
Vértice	X	Y
1	620837	1999403
2	620837	1999391
3	620945	1999370
4	621036	1999344
5	621070	1999327
6	621074	1999338
7	621045	1999357
8	621003	1999366
9	621003	1999371
10	620941	1999385
11	620837	1999403
1	620837	1999403
Superficie: 3,408 m ²		




Durante el recorrido se observan montículos de material (piedra) depositada sobre los bordos del río, así como la evidencia de excavaciones de 50 centímetros hasta 12 metros, que se muestra por los cortes que presenta el perfil del bordo, de la misma forma se observan excavaciones en el lecho del río, formando zanjas o socavones de hasta 80 centímetros haciendo la topografía del cauce irregular, así mismo se observan partes de árboles muertos arrancados de raíz en avanzado estado de descomposición motivo por el cual no se pueden identificar. En este acto y a pregunta expresa a los visitado sobre quien realizó las actividades de extracción, señalan que dicha extracción fue realizada a partir del mes de julio de 2017 hasta el mes de marzo de 2019 por parte del C. Froylan Bruno Martínez y que el material obtenido fue utilizado para la construcción de un campo de beis bol, para la comunidad (Barrio La Trinidad 1ª. Sección) por acuerdos con el Ayuntamiento de Acatlán, Pue., manifestando de la misma forma que el volumen obtenido de dicho banco fue de 35 metros cúbicos de material, volumen que corresponde a 5 viajes de 7 metros cúbicos de material, mismo que se realizó a través de vehículos pesados (volteos).



Vista del área de extracción y movimiento de material, así como de la criba



Vista de las huellas de los neumáticos de los vehículos con los que se realizó el movimiento de material



Vista de la acumulación de material en el cauce del río



Vista de la vegetación que se ha desarrollado sobre el material acumulado



Vista del área de extracción y movimiento de material



Vista de la acumulación de material en el cauce del río



Vista de las huellas de los neumáticos de los vehículos con las que se realizó el movimiento de material



Vista de la vegetación que se ha desarrollado sobre los bordes

El día **10 de mayo de 2019** alrededor de las 09:00 horas nos constituimos en las oficinas del comisariado ejidal del ejido Tepejillo, con el objeto de continuar con el recorrido, por lo que nos trasladamos al paraje conocido como “La Hacienda” en la localidad de Santa Ana Tepejillo, mismo que colinda con las comunidades de El Ídolo y El Rosario Micaltepec, todos en el Municipio de Petlalcingo, Pue., encontrándose lo siguiente:

Se realizó un recorrido por el cauce del río “Grande” o “Magdalena” por una longitud de aproximadamente 4 kilómetros, en donde nos encontramos que dicho cuerpo de agua es una corriente superficial “intermitente” en donde en este momento se tiene a la vista evidencia de actividades de extracción de material pétreo compuesto por arena y piedra de río, en donde procedemos a realizar un recorrido en el cauce del río “Río Grande” por el perímetro que forma el área afectada por la extracción de material a fin de identificar los vértices que forma el polígono utilizando el equipo GPS y con ayuda del software (programa) Maptsource nos indica que dicho banco tiene una superficie total aproximada de 8,581 metros cuadrados y se ubica en las siguientes coordenadas UTM:

COORDENADAS UTM					
Vértice	X	Y	Vértice	X	Y
1	621850	1995885	15	621770	1996104
2	621860	1995890	16	621758	1996127
3	621869	1995890	17	621748	1996139
4	621869	1995902	18	621711	1996120
5	621863	1995910	19	621743	1996067
6	621860	1995926	20	621757	1996047
7	621849	1995943	21	621772	1996023
8	621846	1995949	22	621783	1996019
9	621840	1995965	23	621804	1995992
10	621834	1995981	24	621820	1995969
11	621823	1996006	25	621829	1995948
12	621813	1996041	26	621845	1995909
13	621799	1996068	27	621846	1995898
14	621778	1996084	28	621850	1995885

Superficie: 8,581 metros cuadrados

