



Procuraduría Federal de Protección al Ambiente Delegación en el Estado de Quintana Roo Subdelegación de Auditoria Ambiental e Inspección Industrial

OFICIO DE COMISIÓN No. PFPA/29.4/8C.17.4/0023-18 EXPEDIENTE No. PFPA/29.4/8C.17.4/0001-18

> Cancún, Benito Juárez, Quintana Roo 18 de Junio de 2018.

C. ROSA ESTELA ESTRADA RAMIREZ
C. RAUL JESUS CARRILLO AVILEZ
INSPECTORES FEDERALES DE LA PROFEPA EN QUINTANA ROO
PRESENTE.

LUGAR DE COMISIÓN: Ingenio San Rafael de Pucte, Municipio de Othón P. Blanco Q.Roo.

FECHA DE COMISIÓN: 20 y 21 Junio de 2017

Con fundamento en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 32 Bis, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y el 68 párrafo segundo, con relación a la Fracción XLIX, del Reglamento Interior de la Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales publicado en el Diario. Oficial de la Federación el 29 de Noviembre del año 2012; se les comisiona para acudir a los trabajos de campo de auditoría ambiental de las instalaciones del Ingenio San Rafael de Pucte S.A. de C.V., ubicado en el Ejido Pucte-Alvaro Obregón, Poblado Javier Rojo Gomez, Municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

ATENTAMENTE

ING. JORGE A. CORTES ESQUIVEL SUBDELEGADO DE AUDITORÍA AMBIENTAL E INSPECCIÓN INDUSTRIAL

C.c.p.- Subdirector Administrativo, PROFEPA, Q. ROO.- Presente. C.c.p.- Expediente/Minutario.

REER



Comisionado

INFORME DE COMISIÓN

			Fecha de	
			Elaboración:	25/06/2018
Jefe inmediato:	Ing. Jorge Alonso Cor	tes Esquivel		
			Folio:	282-18
Delegación :		Quintana Roo		
Área de Adscripción: Auditoria Ambiental e Inspeccion Industrial				
Comisionado:	Carrillo	Avilez		Raúl Jesus
	Apellido Paterno	Apellido Materno	Nombi	re (s)
Periodo:	20 y 21 de Junio de 2018			
Lugar (es):	Localidad Javier Rojo Gomez, Municipio de Othon P. Blanco, Q. Roo.			
Objeto de la Comisión: Acudir a los trabajos de campo de auditoria ambiental en el Ingenio San Rafael de Pucte.				
Pucte S.A. de C. Geodecsa S.A. de	.V., realizado por la Unida e C.V. Durante los trabajos	auditoria ambiental realizado ad de Verificacion no. 18 er s se observaron las actividado a obtencion del producto final	n materia de Audito es y operaciones de	ria Ambiental denominada la planta desde el inicio del
Conclusión: Se realizo recorri desempeño amb		cer e identificar las areas en l	as que la empresa pu	udiera mejorar su
		de las actividades realizadas. L	a Unidad Verificador	ra presentara su informe
Contribución: Con esta activida	d se contribuye al POA ind	icador Auditoria Ambiental.		×
	tentamente jesus Carrillo Avilez		Ing. Jorge	Ve.Bo. Alonso Cortes Esquivel

Jefe Inmediato Declaro, Bajo protesta de decir la verdad que los datos contenidos en este formato son los solcitados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarían en caso de lo contrario.