



INFORME DE COMISIÓN

Fecha de Elaboración: 01 de abril de 2022

Folio: 021/2022

Delegación : Quintana Roo.
Área de Adscripción: Subdelegación de Recursos Naturales
Comisionado:

Yah	Chan	Luis Fernando
Apellido Paterno	Apellido Materno	Nombre (s)

Periodo: del 29 al 31 de marzo de 2022
Lugar: José María Morelos, Municipio de José María Morelos, Estado de Quintana Roo

Objeto de la Comisión: Verificar la toma de muestras de suelo contaminado por hidrocarburos, José María Morelos, Municipio de José María Morelos, Estado de Quintana Roo.

Síntesis: Durante la comisión se verificó la toma de muestras de suelo contaminado por hidrocarburos, José María Morelos, Municipio de José María Morelos, Estado de Quintana Roo.

Conclusión: Se concluyó con la verificación de toma de muestras de suelo contaminado por hidrocarburos, José María Morelos, Municipio de José María Morelos, Estado de Quintana Roo.

Resultados Obtenidos: Durante la comisión se realizó la verificación de acuerdo al plan de muestreo de 41 muestras a distintas profundidades de suelo contaminado por hidrocarburos, realizado por la empresa Ecología 2000, en el sitio ubicado en el kilómetro 142+200 de la carretera Merida-Chetumal, poblado de José María Morelos, Municipio de José María Morelos, Estado de Quintana Roo; derivado del expediente administrativo No. PFFPA/29.2/2C.27.1/0002-21, por lo anterior se levantó acta circunstanciada en materia de Industria, en el cual se anexa la cadena de custodia de dichas muestras.

Contribución: Cumplimiento al POA

Atentamente


Ing. Luis Fernando Yah Chan

Comisionado


Vo.Bo.

Ing. Humberto Mex Cupul

Subdelegado de Inspección y
Vigilancia de Recursos Naturales

Declaro, Bajo protesta de decir la verdad que los datos contenidos en este formato son los solicitados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarían en caso de lo contrario.