

INFORME DE COMISIÓN

Jefe inmediato: Ing. Humberto Mex Cupul

Fecha de
Elaboración: 09/03/2023

Folio: 74

Delegación: QUINTANA ROO

Área de Adscripción: SUBDELEGACION DE IMPACTO AMBIENTAL Y ZOFEMAT

Comisionado: Buenfil Jiménez Esdras Nain
Apellido Paterno Apellido Materno Nombre (s)

Periodo: 06 al 08 de marzo de 2023

Lugar (es): Solidaridad, Quintana Roo

Objeto de la Comisión: Se le comisiona para realizar visita de inspección en materia de industria en cumplimiento al Programa Operativo Anual vigente de la subprocuraduría de inspección industrial

Síntesis: Se ejecuto la orden de inspeccion en materia descarga de aguas residuales en el municipio de Solidaridad, donde se levanto el acta de inspeccion PFPA/29.2/2C.27.1/0003-2023.

Conclusión: Se levanto el acta de inspeccion en materia en materia descarga de aguas residuales en el municipio de Solidaridad, donde se levanto el acta de inspeccion PFPA/29.2/2C.27.1/0003-2023.

Resultados Obtenidos: Se instauró el procedimiento administrativo PFPA/29.2/2C.27.1/0003-2023 en materia de descarga de aguas residuales.

Contribución: Subdelegacion de Inspeccion Industrial reafirma su compromiso con la sociedad al realizar las actividades de inspeccion asi como el cumplimiento a las actividades del Programa Operativo Anual.

Atentamente


Ing. Esdras Nain Buenfil Jiménez

Comisionado

Vo.Bo.


Ing. Humberto Mex Cupul

Encargado de despacho de la PROFEPA en
el estado de Quintana Roo

Declaro, Bajo protesta de decir la verdad que los datos contenidos en este formato son los solicitados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarían en caso de lo contrario.

Observaciones: