



INFORME DE COMISIÓN

Jefe inmediato: Ing. Humberto Mex Cupul Fecha de Elaboración: 08/05/2023

Folio: 118

Delegación : QUINTANA ROO

Área de Adscripción: SUBDELEGACION DE IMPACTO AMBIENTAL Y ZOFEMAT

Comisionado: Buenfil Jiménez Esdras Nain

Apellido Paterno Apellido Materno Nombre (s)

Periodo: 27 y 28 de abril de 2023

Lugar (es): Solidaridad, Quintana Roo

Objeto de la Comisión: Se le comisiona para llevar supervisión de los trabajos de campo en las instalaciones de CFE DISTRIBUCIONES y notificación de oficios de desechos de tramites.

Síntesis: Se realizo los trabajos de campo en las instalaciones de la CFE en las subestaciones de distribución en las diversas instalaciones de CFE ubicadas en Cancun, Solidaridad y Tulum.

Conclusión: Se llevaron a cabo los recorridos en las instalaciones de CFE iniciando los recorridos en las subestación ubicada en Cancun, luego en Solidaridad y por ultimo en Tulum.

Resultados Obtenidos: Se verificaron las instalaciones de cada subestación de la CFE ubicadas en Cancun, Solidaridad y Tulum.

Contribución: Subdelegacion de Auditoria Ambiental reafirma su compromiso con la sociedad al realizar las verificaciones asi como el cumplimiento a las actividades del Programa Operativo Anual.

Atentamente


Ing. Esdras Nain Buenfil Jiménez

Vo.Bo.


Ing. Humberto Mex Cupul

Encargado de despacho de la PROFEPA en el estado de Quintana Roo

Declaro, Bajo protesta de decir la verdad que los datos contenidos en este formato son los solicitados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarían en caso de lo contrario.

Observaciones: