



INFORME DE COMISIÓN

Jefe inmediato:	Ing. Humberto Mex Cupul	Fecha de Elaboración:	24/05/2023
		Folio:	138

Delegación :	QUINTANA ROO		
Área de Adscripción:	SUBDELEGACIÓN DE AUDITORÍA AMBIENTAL E INSPECCIÓN INDUSTRIAL		
Comisionado:	Morales	Guzmán	Neyza
	Apellido Paterno	Apellido Materno	Nombre (s)
Periodo:	22 al 24 de mayo de 2023		
Lugar (es):	Solidaridad, Quintana Roo		

Objeto de la Comisión: Se le comisiona para llevar a cabo visita de inspección en materia de inspeccion industrial, en cumplimiento al Programa Operativo Anual vigente.
Síntesis: Se ejecuto la orden de inspeccion en materia descarga de aguas residuales en el municipio de Solidaridad, donde se levanto el acta de inspeccion PFPA/29.2/2C.27.1/0009-2023.
Conclusión: Se levantó el acta de inspeccion en materia en materia descarga de aguas residuales en el municipio de Solidaridad, donde se levanto el acta de inspeccion PFPA/29.2/2C.27.1/0009-2023.

Resultados Obtenidos: Se instauró el procedimiento administrativo PFPA/29.2/2C.27.1/0009-2023 en materia de descarga de aguas residuales.

Contribución: Subdelegacion de Inspeccion Industrial reafirma su compromiso con la sociedad al realizar las actividades de inspeccion asi como el cumplimiento a las actividades del Programa Operativo Anual.
--

Atentamente	Vo.Bo.
Ecol. Neyza Morales Guzmán	Ing. Humberto Mex Cupul
Comisionado	Encargado de despacho de la PROFEPA en el estado de Quintana Roo

Declaro, Bajo protesta de decir la verdad que los datos contenidos en este formato son los solicitados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarían en caso de lo contrario.

Observaciones:
