PROFEPA
PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE

INFORME DE COMISIÓN

Fecha de Elaboración: 21/05/2025

Jefe inmediato: **Lic. Raul Albornoz Quintal**

Folio: **108/2025**

Delegación : QUINTANA ROO

Área de Adscripción: ADMINISTRACIÓN

Comisionado: Vazquez (Apellido Paterno) Novelo (Apellido Materno) Joan Arcadio (Nombre (s))

Periodo: del 15 y 16 de Mayo de 2025

Lugar (es): Municipio de Benito Juarez, Estado de Quintana Roo.

Objeto de la Comisión: Con el objetivo de garantizar la operatividad continua y eficiente de la infraestructura tecnológica, se considera indispensable la de realizar labores de reparación de nodos de red y levantamiento físico de inventario de los activos. Actualmente, se han detectado fallas en la conectividad de red, principalmente atribuibles a nodos de red en mal estado.

Síntesis: Se realizo la entrega de la documentacion en las oficinas de Cancún, municipio de Benito Juarez, de igual manera se realizo el cambio de nodos dañados en el area juridica

Conclusión: se realizo el diagnostico de los nodos ya que no estaban en funcionamiento haciendo un sondeo del cableado de red, tanto en el site como la parte exterior del edificio, siguiendo las lineas del cableado.

Resultados Obtenidos: el diagnostico realizado indica que se requiere el cambio del cable de red de los nodos de red y asi como tambien el cambio de los jack RJ45 en ambos extremos para el correcto funcionamiento de estos.

Contribución: realice el diagnostico del cableado de red del site siguiendo hasta el nodo donde se encuentra ubicada el area.

Atentamente

Lic. Joan Arcadio Vazquez Novelo

Comisionado

Vo.Bo.

Lic. Christian Ferrat Mancera

Encargado de Despacho de la Oficina de Representación de Protección Ambiental y Gestion Territorial de la PROFEPA en el estado Quintana Roo

Declaro, Bajo protesta de decir la verdad que los datos contenidos en este formato son los solicitados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarían en caso de lo contrario.