



SEMARNAT
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE
Y RECURSOS NATURALES



INFORME DE COMISIÓN

Jefe inmediato: Biol. Pedro Luis Leon Rubio

Fecha de
Elaboración: 19/01/2023

Consecutivo
por Área: 1

Delegación : Sinaloa

Área de Adscripción: Subdelegación de Inspección y Vigilancia de Recursos Naturales.

Comisionado:	Ceron	Rodriguez	Raul
	Apellido Paterno	Apellido Materno	Nombre (s)

Periodo: Del 18 de Enero al 18 de Enero de 2023

Lugar: Ciudad de Guasave, Municipio de Guasave, Estado de Sinaloa.

Objeto de la comision: Trasládarse a la Ciudad de Guasave, Municipio de Guasave, Estado de Sinaloa; con el objeto de constituirse físicamente en las instalaciones de la funeraria MISSION, derivado de la noticia señalada el día 17 de Enero del 2023 en noticiero local de Línea Directa en red social de Facebook, en donde se alerta sobre la presencia de aguas negras residuales con supuestamente sangre en el pavimento saliendo por la alcantarilla de dicha funeraria antes descrita líneas arriba.

Síntesis: Durante este día los CC Ing. Erick Baltazar Valdez Terrazas e Ing. Raul Ceron Rodriguez, nos constituimos físicamente en en Funeraria MISSION en Blvd Central, entre las calles Ramón F. Iturbe y Luis Urbina, No. 989, Col Ermita, C.P. 81030, Ciudad de Guasave, Municipio de Guasave, Estado de Sinaloa, lugar en donde entrevistarse con el personal laboral en virtud de no encontrarse el representante legal, administrativo o encargado de oficina, quienes nos dieron acceso al sitio y se procedió a realizar un recorrido ocular por sus áreas de trabajo.

Conclusión: Al momento del recorrido por las áreas de trabajos se observa que la funeraria MISSION no se realiza la extracción de órganos o partes de los cuerpos humanos fallecidos, solamente realizando la extracción de la sangre mediante un equipo de bombeo y posteriormente aplicar formol al cuerpo para posteriormente ser entregados a sus familiares, la problemática encontrada es que la visita deposita la sangre extraída al drenaje.

Resultados La sangre extraída de los cuerpos humanos fallecidos a lo manifestado de viva voz por el personal de trabajo siempre se ha desechado por el drenaje municipal esto supuestamente ordenado por las autoridades sanitarias municipales para que esa agua residual con sangre sea canalizada por las plantas de tratamiento de aguas residuales de la Ciudad de Guasave. Así mismo se encontró por fuera de las instalaciones de la Funeraria por la calle Luis Urbina se observa sobre el pavimento que se realizó la aplicación de un polvo de color blanco lo que parece ser Óxido de Calcio (cal) para basificar el Potencial de Hidrógeno (Ph) del agua residual con agua y evitar la proliferación de bacterias o virus.

Contribución: Se tomaron datos como lo es su razón social y domicilio fiscal de Funeraria MISSION para los fines que ordene esta Procuraduría conforme al ámbito de su competencia para una posterior visita de inspección con el fundamento legal para la aplicación de las leyes ambientales en esta materia.

Atentamente

Raul Ceron Rodriguez

Comisionado

Vo.Bo.

Biol. Pedro Luis Leon Rubio

Jefe Inmediato

Declaro, Bajo protesta de decir la verdad que los datos contenidos en este formato son los solicitados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarían en caso de lo contrario.