



INFORME DE COMISIÓN

Jefe inmediato: Ing. Raul Ceron Rodriguez

Fecha de Elaboración: 23/01/2024

Consecutivo por Área: 2

Delegación : Sinaloa

Área de Adscripción: Subdelegación de Inspección y Vigilancia de Recursos Naturales.

Comisionado:	Valdez	Terrazas	Erick Baltazar
Apellido Paterno	Apellido Materno	Nombre (s)	

Periodo: Del 23 de Enero al 23 de Enero de 2024

Lugar: Localidad de Choix, Municipio de Choix, Estado de Sinaloa.

Objeto de la comision: Por indicaciones del Biol. Pedro Luis Leon Rubio en su carácter de encargado de la oficina de representación ambiental de PROFEPA en el Estado de Sinaloa, se nos comisiono para que nos traslademos a la Localidad de Choix, Municipio de Choix, Estado de Sinaloa, específicamente en la margen izquierda del rio choix para llevar a cabo actuación de inspección a la JAPAMCH por las descargas de aguas residuales provenientes del carcao de bombeo hacia el rio choix, así mismo constituirse en las minas denominadas paradox y rio tinto de mismo municipio choix para ver si estas se encuentran funcionando y proceder a una verificación posterior

Síntesis: Durante este día los CC Ing. Erick Baltazar Valdez Terrazas, Ing, Raul Ceron Rodriguez, Hector Eduardo Estrella Soto y Jose Guillermo Corral Serrano, nos constituimos físicamente en margen del rio choix en compañía del C. Susej Manuel Martinez Robles, en su carácter Gerente General de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Choix (JAPAMCH), persona a quien se le hizo saber del objeto de la presente visita de inspección y quien acepto de conformidad dicha inspección.

Conclusión: Se procedio a realizar un recorrido en compañía del visitado en donde se constato al momento de la presente visita que el problema de descarga de aguas residuales suscitado en fecha 16 enero del 2024 y denunciado en plataforma virtual de facebook, fue solucionado, derivado que la JAPAMCH no descarga sus aguas residuales en el sitio ya que esta cuenta con su propia laguna de oxidacion al otro extremo de la localidad.


Resultados Se constato al momento de la presenta visita de inspección que la JAPAMCH soluciono el problema de fuga de agua residual proveniente de casas habitacion en una tubería y turbina del carcao de rebompeo que colinda hacia el rio choix, encontrandose esta funcionando en sin fugas y dirigiendose sus aguas a la laguna de oxidacion para ser tratadas. La descarga de agua residual fue en un corto lapso de tiempo ya que se tenia que dar mantenimiento a dicha turbina y tubería y ser reparada, no existiendo descarga en el sitio al momento de la visita.

Contribución: Se tomaron evidencias correspondientes para realizar el informe correspondiente, así mismo cabe hacer mención que en el sitio se conto con la presencia de inspectores de Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, quienes dieron recomendaciones para eliminar los agentes biológicos presentes en el area circundante, esto mediante la aplicación de hidroxido de sodio (cal) para neutralizar el Ph.

Atentamente


Erick Baltazar Valdez Terrazas

Comisionado


Ing. Raul Ceron Rodriguez

Jefe Inmediato

Declaro, Bajo protesta de decir la verdad que los datos contenidos en este formato son los solicitados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarían en caso de lo contrario.