

Procuraduría Federal Protección al Ambiente Oficina de Representación de Protección Ambiental en el Estado de Tlaxcala



INFORME DE COMISION

				Fecha de Elaboración:	14/11/2024
Jefe inmediato:	ING. PA	OLA ESPIMOSA DE LOS M	IONTEROS RAMOS		
				Consecutivo por Área:	TLAX-II-012/2024
				consecutivo por Area.	TLAX-11-012/2024
Oficina de					
Representación		TLAXCAI	_A		
Área de Adscripción:		SUBDELEGACION DE INSPECCIÓN INDUSTRIAL			
Comisionado:		GUEVARA	DÍAZ	PED	RO
		Apellido Paterno	Apellido Mater	no Nombre (s	s)
Periodo:		8 Y 11 DE NOVIEMBR	E DE 2024		
Lugar:	gar: MUNICIPIO DE XALOZTOC, TLAX.				
				(a	sión a la atmósfora a una
OBJETO DE LA CO empresa Sideriúrgio)MISION: F ca ubicada	Realizar visita de inspección e a en el Municipio de Xaloztoc,	n materia de prevenció Tlaxcala, en atención a i	on y control de la contamina un accidente ocurrido el 30 de	e octubre de 2024.
SINTESIS: Participe	en la realiz	zación de una visita de inspecc	tión a la empresa Simec	International, S.A. de C.V. integ	grando el expediente núm.
PFPA/35.1.1/3S.1/00008-2024. Del expediente de referencia se desprende que en la visita se verifico que la empresa opera de manera parcial, la nave donde ocurrió el accidente permanece asegurada por personal de la Fiscalía General de Justicia del Gobierno del Estado de Tlaxcala.					
En el accidente ocurrido el 30/10/2024, no estuvieron involucradas sustancias peligrosas, el material involucrado fue acero líquido, que al					
derramarse generó reacción con el agua y materiales varios que provocó una explosión e incendio en el área, causando pérdidas humanas					
y daños al equipo e instalaciones de la empresa, asi como al ambiente por emisiones a la atm´sofera. Asi mismo en la inspección se verificaron los equipos de proceso y control de emisiones a la atmósfera del área de aceria, detectando presuntos hechos u omisiones a					
		ateria de atmósfera,	a la attriosiera dei area	de aceria, detectarido presur	itos ricerios d orrisiones d
	el establec	imiento tiene un término de	5 días hábiles, para pre	esentar la información adicio	nal al acta de inspección
levantada.					
CONCLUSION: E	El person	al de esta Oficina de Repr	esentación, verifico e	el cumplimiento de las ob	ligaciones ambientales
de un establecimiento dedicado a la fabricación de aceros especiales y comerciales, accidentada en el mes de octubre de 2024 e iniciará el procedimiento administrativo correspondiente.					
de 2024 e miciar	ra ei proc	edimento administrativo	correspondiente.		
		0.0 51	·	ida varifica al aumonlinaio	nto do los obligaciones
RESULTADOS O	BIENID(OS: El personal de esta Ofi	un accidente el 30/10	0/2024 e iniciara el proced	imiento administrativo
ambientales de la empresa siderúrgica que tuvo un accidente el 30/10/2024 e iniciara el procedimiento administrativo para que se lleven a cabo las acciones correctivas procedentes					
CONTRIBUCION	N: Por m	edio de estas acciones la	Procuraduría Feder	ral de Protección al Amb	iente, verificara que el
responsable de las fuentes fijas de emisiones a la atmósfera, cumpla con sus obligaciones ambientales establecidas en la					
normativa ambi	iental.				





Procuraduría Federal Protección al Ambiente Oficina de Representación de Protección Ambiental en el Estado de Tlaxcala



Atentamente

C. PEDRO GUEVARA DÍAZ

Vo.Bo/

Q.I. ANA BERTHA RANGEL PÉREZ

Declaro, Bajo protesta de decir la verdad que los datos contenidos en este formato son los so icitados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarían en caso de lo contrario.

