



INFORME DE COMISIÓN

Jefe inmediato: LIC. AQUILES CHAVEZ CAUDILLO

Fecha de Elaboración: 26/09/2022

Consecutivo por Área: 78

Delegación : TAMAULIPAS

Área de Adscripción: SUBDELEGACION DE INSPECCION INDUSTRIAL

Comisionado:	<u>FRANCO</u>	<u>SALAZAR</u>	<u>RUBEN</u>
	Apellido Paterno	Apellido Materno	Nombre (s)

Período: 20 de Julio de 2022.

Lugar: San Francisco y las Norias, Mpio. de San Fernando, Tamaulipas. CLAVE 0230.

Objeto de la Comisión: Realizar recorrido por la zona del rio conchos por la probable contaminación por descargas de aguas residuales en el Municipio de San Fernando, Tamaulipas.

Síntesis: Se procedio a realizar un recorrido por el rio concho tomando coordenadas y evidencias fotograficas del sitio, observandose que el agua tiene un color café oscuro y hay mortandad de peces.

Conclusión: Se seguira continuando con recorridos y visitas oculares al rio conchos y sus alrededores.

Resultados Obtenidos: Medidas de Urgente Aplicación.

Contribución: Se sigue verificando el cumplimiento ambiental a la Ley y normatividad ambiental vigente.

Atentamente

ING. RUBEN FRANCO SALAZAR

Comisionado

Vo.Bo.

Lic. Aquiles Chavez Caudillo

Encargado de Despacho de la oficina de representación PROFEPA Tamaulipas.

Declaro, Bajo protesta de decir la verdad que los datos contenidos en este formato son los solicitados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarían en caso de lo contrario.

