



MEDIO AMBIENTE
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES



DELEGACION TAMAULIPAS
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

INFORME DE COMISIÓN

Jefe inmediato: LIC. AQUILES CHAVEZ CAUDILLO

Fecha de Elaboración: 09/05/2022

Consecutivo por Área: 38

Delegación : TAMAULIPAS

Área de Adscripción: SUBDELEGACION DE INSPECCION INDUSTRIAL

Comisionado:	FRANCO	SALAZAR	RUBEN
	Apellido Paterno	Apellido Materno	Nombre (s)

Periodo: 03 de Mayo de 2022.

Lugar: Km. 90 tramo Jaumave - Palmillas, Mpio. Jaumave, Tamaulipas.

Objeto de la Comisión: Realizar recorrido ocular en atencion a emergencia ambiental en el tramo carretera Jaumave - Palmillas.

Síntesis: Se procedió asistir al sitio de la emergencia, observandose que una unidad que transportaba gasolina de propiedad de la empresa Trareysa, S.A. de C.V., salio de la carpeta asfaltica y cayo de un puente hacia una zona de suelo natural tipo rocosa, explotando al momento del impacto con el suelo.

Conclusión: Se realiza recorrido ocular en la zona del impacto, observandose que derivado de la explosion se consumo el combustible, así como se calcino la unidad con el auto tanque y la vegetacion aladaña al sitio. No se observo superficialmente que debajo del puente llevara agua.

Resultados Obtenidos: La vegetacion aladaña al sitio quedo calcinada derivado de la explosion.

Contribución: Se sigue verificando el cumplimiento ambiental a la Ley y normatividad ambiental vigente.

Atentamente

ING. RUBEN FRANCO SALAZAR

Comisionado

Vo.Bo.

Lic. Aquiles Chavez Caudillo

Encargado de la Delegacion PROFEPA
Tamaulipas.

Declaro, Bajo protesta de decir la verdad que los datos contenidos en este formato son los solicitados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarían en caso de lo contrario.

