



MEDIO AMBIENTE

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES



PROFEPA

PROCURADURÍA FEDERAL DE
PROTECCIÓN AL AMBIENTE

PROCURADURIA FEDERAL DE PROTECCION AL AMBIENTE
OFICINA DE REPRESENTACIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
INFORME DE COMISIÓN

Jefe inmediato: Lic. Aquiles Chavez Caudillo

Fecha de
Elaboración: 19/05/2023

Consecutivo
por Área: 44

Oficina de Representación: TAMAULIPAS

Área de Adscripción: Inspeccion Industrial

Comisionado:	FRANCO	SALAZAR	RUBEN
	Apellido Paterno	Apellido Materno	Nombre (s)

Periodo: 12 de Mayo de 2023.

Lugar: Carretera Federal No. 83 Gonzalez - Hidalgo, tramo Ignacio Zaragoza - Victoria Km. 14, Municipio de Llera, Tamaulipas y Casas, Tamaulipas.

Objeto de la Comisión: Realizar recorrido en la zona, por la posible contaminación de suelo, derivada de una emergencia ambiental por fuga de hidrocarburos.

SINTESIS. Se procedio a ir al sitio de la emergencia ambiental, observandose un area removida de suelo natural, en la cual aun se aprecia rastros de hidrucarburo en el suelo y flora del lugar. Asi mismo, se observa un escurrimiento con hidrocarburo, sobre suelo natural. Esto derivado de una posible toma clandestina en un duto de PEMEX.

CONCLUSIONES: Se observa afectacion por hidrocarburos al suelo y flora del lugar de la emergencia ambiental. Asi mismo, se actua en coadyuvancia con la ASEA en la recaudacion de la informacion.


Resultados Obtenidos: Medidas de Urgente Aplicación

Contribución: Se verifica el cumplimiento ambietal a la Ley y normatividad ambiental vigente.

Atentamente

Vo. Bo.


ING. RUBEN FRANCO SALAZAR


LIC. AQUILES CHAVEZ CAUDILLO

Declaro, Bajo protesta de decir la verdad que los datos contenidos en este formato son los solicitados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarían en caso de lo contrario.

Hidalgo #426 Pte., Esquina Fermín Legorreta Zona Centro, Cd. Victoria, Tamaulipas. C.P. 87000
www.profepa.gob.mx



2023
Francisco
VILLA