PROCURADURIA FEDERAL DE PROTECCION AL AMBIENTE
OFICINA DE REPRESENTACIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

INFORME DE COMISIÓN

Fecha de Elaboración: 20/06/2023

Jefe inmediato: LIC. AQUILES CHAVEZ CAUDILLO

Consecutivo por Área: 046

Oficina de Representación: TAMAULIPAS

Área de Adscripción: INSPECCION INDUSTRIAL

Comisionado:	CARRERA	HERNANDEZ	FRANCISCA ELIA
	Apellido Paterno	Apellido Materno	Nombre (s)

Periodo: 12 de mayo de 2023

Lugar: Carretera Federal No. 83 González – Hidalgo, tramo Ignacio Zaragoza – Victoria Km. 14, Municipio de Llera, Tamaulipas y Casas, Tamaulipas.(Clave de Loc. 0146)

Objeto de la Comisión: Realizar recorrido en la zona, por la posible contaminación de suelo derivada de una emergencia ambiental por fuga de hidrocarburos.

SINTESIS. Se realiza visita de Verificación ocular en el sitio ubicado en Carretera Federal No. 83 González – Hidalgo, tramo Ignacio Zaragoza – Victoria Km. 14, en el municipio de Llera, Tamaulipas y Casas, Tamaulipas en materia de contaminación de suelo, a efecto de verificar las condiciones del sitio derivado de una fuga de hidrocarburo en el oleoducto de 24 " de diámetro madero-cadereyta propiedad de la empresa PEMEX Refinación, observandose una área aproximada de 2564 m² de suelo natural contaminada por hidrocarburo.

CONCLUSIONES: Se obtiene como resultado la contaminación de suelo por hidrocarburo.

Resultados Obtenidos: Se obtiene como resultado la contaminación de suelo por hidrocarburo.

Contribución: Verificación del cumplimiento de la normatividad ambiental y apoyo a la ASEA.

Atentamente

C. FRANCISCA ELIA CARRERA HERNANDEZ
Comisionado

Vo. Bo.

LIC. AQUILES CHAVEZ CAUDILLO
Jefe Inmediato

Declaro, Bajo protesta de decir la verdad que los datos contenidos en este formato son los solicitados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarían en caso de lo contrario.