



MEDIO AMBIENTE
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES



PROCURADURIA FEDERAL DE PROTECCION AL AMBIENTE
OFICINA DE REPRESENTACIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
INFORME DE COMISIÓN

Jefe inmediato: Lic. Aquiles Chavez Caudillo

Fecha de
Elaboración: 27/03/2023

Consecutivo
por Área: 31

Oficina de Representación: TAMAULIPAS

Área de Adscripción: Inspeccion Industrial

Comisionado: FRANCO SALAZAR RUBEN
Apellido Paterno Apellido Materno Nombre (s)

Período: 23 de Marzo al 24 de Marzo de 2023.

Lugar: San Fernando, Tamaulipas. Clave 1177.

Objeto de la Comisión: Realizar visita de inspeccion en atencion a denuncia ciudadana en el municipio de San Fernando, Tamaulipas en materia de descargas de aguas residuales. Asi como atender emergencia en materia de contaminacion de suelo en carretera Reynosa - San Fernando, Municipio de San Fernando, Tam.

SINTESIS. Se giro orden de inspeccion no. PFPA/34.2/2C.27.1/00019-23-OI-TAMPS de fecha 22 de Marzo de 2023 para el establecimiento Comision Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Fernando, Tamaulipas. Se realizo recorrido en diferentes puntos y por la planta de tratamiento de la COMAPA, levantandose acta de inspeccion PFPA/34.2/2C.27.1/001-23-AI-35 de fecha 23 de marzo de 2023.

CONCLUSIONES: Se observan irregularidades al establecimiento visitado.


Resultados Obtenidos: Se establecen las medidas de urgente aplicación. Tambien se procede a realizar el aviso de la denuncia.

Contribución: Se verifica el cumplimiento ambiental a la Ley y normatividad ambiental vigente.

Atentamente

Vo. Bo.


ING. RUBEN FRANCO SALAZAR


LIC. AQUILES CHAVEZ CAUDILLO

Declaro, Bajo protesta de decir la verdad que los datos contenidos en este formato son los solicitados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarían en caso de lo contrario.



2023
Francisco
VILLA