



PROCURADURIA FEDERAL DE PROTECCION AL AMBIENTE  
OFICINA DE REPRESENTACIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL  
EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS  
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA  
**INFORME DE COMISIÓN**

Jefe inmediato: Lic. Aquiles Chavez Caudillo

Fecha de  
Elaboración: 17/05/2024

Consecutivo  
por Área: 42

Oficina de Representación: TAMAULIPAS

Área de Adscripción: Inpeccion Industrial

Comisionado: FRANCO SALAZAR RUBEN  
Apellido Paterno Apellido Materno Nombre (s)

Periodo: 07 de Mayo de 2024 al 07 de Mayo de 2024.

Lugar: Carretera Federal No.101 Victoria - Matamoros Km.59, Municipio de Padilla, Tamaulipas.

Objeto de la Comisión: Asistir a toma de muestras iniciales Carretera Federal No.101 Victoria-Matamoros km.59, Municipio de Padilla, Tamaulipas.

**SINTESIS:** Se superviso la toma de muestras, tomadas por el laboratorio EHS LABS DE MEXICO S. A. DE C. V., siendo un total de 57 (cincuenta y siete) muestras a recolectadas distribuidas en 47 (cuarenta y siete) puntos de muestreo. Se hace mencion que la empresa responsable es Domo Transportes, S.A. de C.V.

**CONCLUSIONES:** Se superviso la toma de 57 (cincuenta y siete) muestras, distribuidas en 47 (cuarenta y siete) puntos de muestreo a diferentes profundidades. Los parámetros por analizar en suelo en función del producto derramado son de pH y CRIT.


**Resultados Obtenidos:** Se verifico la correcta toma de muestras en el sitio.

**Contribución:** Se verifica el cumplimiento ambiental a la Ley y normatividad vigente.

Atentamente

Vo. Bo.

  
ING. RUBEN FRANCO SALAZAR

  
LIC. AQUILES CHAVEZ CAUDILLO

Declaro, Bajo protesta de decir la verdad que los datos contenidos en este formato son los solicitados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarían en caso de lo contrario.

