



PROCURADURIA FEDERAL DE PROTECCION AL AMBIENTE  
 OFICINA DE REPRESENTACIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL  
 EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS  
 SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA  
**INFORME DE COMISIÓN**

Jefe inmediato: LIC. AQUILES CHAVEZ CAUDILLO

Fecha de Elaboración: 10/06/2024

Consecutivo por Área: 39

Oficina de Representación: TAMAULIPAS

Área de Adscripción: INSPECCION INDUSTRIAL

Comisionado:	<u>CARRERA</u>	<u>HERNANDEZ</u>	<u>FRANCISCA ELIA</u>
	Apellido Paterno	Apellido Materno	Nombre (s)

Periodo: 18 de abril de 2024

Lugar: Carretera Federal No. 83 Cd. Victoria-Monterrey, tramo Ignacio Zaragoza-Victoria km 001+460 municipio de Llera, Tamaulipas

Objeto de la Comisión: Realizar recorrido de campo para verificar la probable contaminación derivado de una emergencia ambiental en Llera, Tamaulipas en compañía de la Fiscalía General de la República.

**SINTESIS.** Se realizó visita de inspección ocular al sitio ubicado en Carretera Federal No. 83 Cd. Victoria-Monterrey, tramo Ignacio Zaragoza-Victoria km 001+460 municipio de Llera, Tamaulipas a fin de relizar recorrido para verificar la probable contaminación de suelo derivado de emergencia ambiental, en donde se observa a simple vista en ambos lados del derecho de vía de la carretera, 4 (cuatro) áreas de suelo natural impactadas, de un color café oscuro, dando una área total impactada por el material peligroso de 525 m2.

**CONCLUSIONES:** Se elabora minuta de trabajo

**Resultados Obtenidos:** Se elabora minuta

**Contribución:** Cumplimiento del POA 2024 y atención a denuncia.

Atentamente  
  
 C. FRANCISCA ELIA CARRERA HERNANDEZ  
 Comisionado

Vo. Bo.  
  
 LIC. AQUILES CHAVEZ CAUDILLO  
 Jefe Inmediato

Declaro, Bajo protesta de decir la verdad que los datos contenidos en este formato son los solicitados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarían en caso de lo contrario.

