



INFORME DE COMISIÓN

Jefe inmediato: Ing. Aidé Ruiz Blando

Fecha de Elaboración: 23 de Julio de 2019

Consecutivo por Área: PFPA/38.2/8C.17.4/0153-2019

Delegación : Zacatecas

Área de Adscripción: Subdelegación de Inspección Industrial

Comisionado:	Ramírez	Ortiz	Alejandro
Apellido Paterno		Apellido Materno	Nombre (s)

Periodo: 04 de Julio de 2019

Lugar: Municipio SOMBRETE, Zacatecas.

Objeto de la Comisión: REALIZAR ACTOS DE INSPECCION, VIGILANCIA Y VERIFICACIÓN A INDUSTRIAL MINERA MEXICO, S.A DE C.V. EN SOMBRERETE, ZACATECAS

Síntesis: A EFECTO DE QUE SE DE CUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACIÓN AMBIENTAL EN ESPECIFICO AL CUMPLIMIENTO DE VERIFICACION DE RESULTADOS DE LA TOMA DE MUESTRAS EN MATERIA DE SUELO CONTAMINADO LEVANTANO ACTA DE INSPECCION ZA0019VI2019VA001 CORRESPONDIENTE AL EXPEDIENTE EXP. PFPA/38.2/2C.27.1/000019-19


Conclusión: SE VERIFICARON LOS RESULTADOS DE LA TOMA DE MUESTRAS ENCONTRANDO CUMPLIMIENTO PARCIAL.

Resultados Obtenidos: Icompromiso con el cumplimiento de la legistacion ambiental.

Contribución: Incrementar los niveles de observancia de la Normatividad Ambiental Vigente, ademas de atender denuncia.

LCA. Alejandro Ramirez Ortiz


Atentamente


Nombre y Firma

Comisionado

Ing. Aidé Ruiz Blando

Vo.Bo.


Nombre y Firma

Jefe Inmediato

Declaro, Bajo protesta de decir la verdad que los datos contenidos en este formato son los solicitados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarían en caso de lo contrario.


000203

ATENCION A DERRAME

MINERA INDUSTRIAL MEXICO, S.A. DE C.V.

Leyenda

-  COMUNIDAD DE SAN M
-  DERRAME
-  Mina San Martin



Google Earth

© 2018 Google
© 2018 INEGI
Image © 2018 DigitalGlobe

000203