

CERTIFICADO DE TRANSITO

CERTIFICADO DE TRANSITO No. 53

LOCAL

COMISION A: Miguel Auza, Zac. DEL C. Ernesto Daniel Delgado Lopez
ORDENADA POR: Biol. Lourdes Angelica Briones Flores Encargada de Despacho
de la Procuraduria Federal de Protección Al Ambiente
EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO

SALIDA			LLEGADA		
06	08	2019	06	08	2019
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
 DELEGACION ZACATECAS NOMBRE, FIRMA Y SELLO			 DELEGACION ZACATECAS NOMBRE, FIRMA Y SELLO		

Miguel Auza, Zac. A 06 DE Agosto DE 2019
C. Ernesto Daniel Delgado Lopez CERTIFICAMOS QUE EL COMISIONADO PERMANECIO EN
ESTE LUGAR EN LAS FECHAS QUE SE CITAN PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS
POR UD., EN SU OFICIO No. PPPA/382/8C.17.4/0169/2019 DE FECHA 05-Agosto 2019

LLEGADA			SALIDA		
06	08	2019	06	08	2019
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO

AUTORIDAD MUNICIPAL Y/O COMISARIADO EJIDAL

 SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MIGUEL AUZA, ZACATECAS CARGO, NOMBRE, FIRMA Y SELLO	 SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MIGUEL AUZA, ZACATECAS CARGO, NOMBRE, FIRMA Y SELLO
---	--

CARGO, NOMBRE, FIRMA Y SELLO

FORANEO

DELEGADO DE LA SEMARNAT EN: _____
CERTIFICAMOS QUE EL COMISIONADO PERMANECIO EN
ESTE LUGAR EN LAS FECHAS QUE SE CITAN PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS
POR UD., EN SU OFICIO No. PFA/38.2/8C.17.4/ DE FECHA _____

LLEGADA			SALIDA		
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO

SUBDELEGADO ADMINISTRATIVO

000219

INFORME DE COMISIÓN

Fecha de
Elaboración: 14 de Agosto 2019

Jefe inmediato: Ing. Aide Ruiz Blando

Consecutivo PFFA/38.2/8C.17.4/0169-
por Área: 2019

Delegación : Zacatecas

Área de Adscripción: Subdelegación de Inspección Industrial

Comisionado:	Delgado	Correa	Ernesto Daniel
	Apellido Paterno	Apellido Materno	Nombre (s)
Periodo:	<u>06 de Agosto del 2019</u>		
Lugar:	<u>Municipio de Miguel Auza, Zacatecas.</u>		

Objeto de la Comisión: Realizar actos de inspección, vigilancia y verificación al Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Miguel Auza, Zacatecas.

Síntesis: a efecto de que se de cumplimiento a la legislación ambiental en específico a atender la denuncia en materia de descargas de aguas residuales a un arrollo, en el cual observamos y detectamos diversas irregularidades, levantando acta de inspección ZA0022VI2019 correspondiente al expediente PFFA/38.2/2C.27.1/000022-19

Conclusión: Se constato que el SAPAMAZ descarga sin previo tratamiento sus aguas residuales.

Resultados Obtenidos: Acta de inspección donde se asientan las irregularidades.

Contribución: Incrementar los niveles de observancia de la Normatividad Ambiental Vigente.

Ernesto Daniel Delgado Correa
Atentamente

Ernesto Daniel D.C.

Nombre y Firma

Comisionado

Ing. Aide Ruiz Blando

Vo.Bo.

P.A. Aide Ruiz Blando

Nombre y Firma

Jefe Inmediato

Declaro, Bajo protesta de decir la verdad que los datos contenidos en este formato son los solicitados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarían en caso de lo contrario.

00219

VISITA DE INSPECCION EN ATENCION A: SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

EN EL MUNICIPIO DE: MIGUEL AUZA, ZACATECAS

FECHA: 06 DE AGOSTO DE 2019

INSPECTOR: M.V.Z. ERNESTO DANIEL DELGADO CORREA

PROFEPA, ZACATECAS



[Handwritten signature]

000219